

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 保护装瓶厂

**客户**  
安曼装瓶厂

**施工时间**  
2007年1月

**工况条件**  
2.7米直径的装瓶环受到严重冲蚀和腐蚀

**问题**  
大型的环上有深度的点蚀和腐蚀导致压力损失

**产品**  
贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1111 ( 超级金属 )  
贝尔佐纳 ( Belzona® ) 1321 ( 陶瓷S金属 )

**基材**  
ST 37钢

**施工程序**  
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导GSS-8, GSS-9和ENC-2进行修复。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 为客户节省金钱并大大减少了停机时间。新环的成本是70000美元 ( 34942英镑 ) , 加上2周1.3千万瓶的生产损失。

### 照片

1. 受损的环
2. 表面处理
3. 完成填充、成形和涂层
4. 两天之后恢复生产



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)