

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 密封酒店游泳池地面

### 客户

佛罗里达州彭萨科拉的酒店

### 施工时间

2001年9月

### 工况条件

游泳池地面漏水，渗到酒店的厨房和维修区。

### 问题

飓风对广场造成严重的破坏，需要大修。位于饭酒店二楼游泳池的地  
面需要全部进行维修。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111 ( 乳浆石英 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 3121 ( MR7 )

### 基材

混凝土

### 施工程序

地面在经过小心处理后，包括使用打磨机磨平后敷涂贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111。排水口盖已进行表面处理并与贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111安置好。垫经过清洗后，使其干燥，并在使用混  
凝土磨床处理后，用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 3121来密封受应力损坏的裂缝。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

几年来，游泳池地面是一个严重的问题。嵌缝，传统的混凝土修补经不起时间或恶劣天气的考验。随着客流量（在表面拉椅子，拖箱等）增加，业主寻找一个更好，更持久的解决方案。酒店游泳池地面施工完成后被刊登在彭萨科拉期刊（ Pensacola Journal ）。

### 照片


1. 混凝土的应力裂缝
2. 在排水口使用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 4111 ( 乳浆石英 )
3. 完成排水口的施工
4. 完成游泳池地面的施工



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>