

贝尔佐纳 (Belzona®) 修复天然气阀门

客户

埃及的石油和天然气生产公司

施工时间

2003年2月

工况条件

天然气阀门

问题

使用传统的焊接维修让气体泄漏变得更加严重。

产品

贝尔佐纳 (Belzona®) 1111 (超级金属)

基材

铸铁

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导VPP-1进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

贝尔佐纳 (Belzona®) 是一个低成本、避免表面热变形、简单而快速的技术，成功地解决了这个严重的问题。

照片

1. 阀门
2. 传统的焊接维修让泄漏变得更加严重
3. 表面处理
4. 完成施工



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn