

贝尔佐纳(BELZONA®) 重建尺寸过大的尾管套

客户

造船厂，克罗地亚

施工时间

2015年11月

工况条件

船舶尾轴管

问题

支持尾轴的轴承座套表面因侵蚀和腐蚀导致尺寸过大。

产品

贝尔佐纳(Belzona®) 1111 (超级金属)

基材

钢材

施工程序



按照贝尔佐纳(Belzona®) 实际应用技巧说明 SOS-9 进行施工。
对表面进行重建，然后进行机械加工至适合的尺寸。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果

贝尔佐纳(Belzona®) 施工具有快速和低成本的优势，因此客户否决了所有其他的技术解决方案。

照片

- 干船坞中船舶的概貌
- 经过处理的表面
- 机械加工至合适的轮廓
- 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn