

BELZONA STELLT ERFORDERLICHEN HYGIENESTANDARD BEI SÜSSWARENHERSTELLER SICHER

KUNDE

Süßwarenhersteller, West Yorkshire, GB

ANWENDUNGSDATUM

Juni 2008

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Betonreparatur und Schutzbeschichtung der Innenwände

PROBLEM

Es wurde eine neue Küche eingebaut, die Reparaturarbeiten sowie eine Beschichtung der Wände erforderlich machte, um sicherzustellen, dass notwendige hygienische Vorschriften eingehalten werden.

PRODUKTE

Belzona 4141 (Magma-Build) Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

SUBSTRAT

Beton

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern WPA-2 & -4 durchgeführt. Die beschädigten Bereiche wurden mit Belzona 4141 (Magma-Build) repariert, um eine glatte Oberfläche für den Auftrag von Belzona 5111 (Ceramic Cladding) herzustellen.

BELZONA FAKTEN

Zunächst wurde ein Drittel der Küchenfläche mit dem Belzona System saniert. Der Kunde ist seitdem jedoch so zufrieden mit den Belzona Arbeiten, dass auch eine Sanierung der restlichen Küchenbereiche geplant ist.

FOTOS

1. Zu beschichtender Küchenbereich
2. Auftrag von Belzona 5911 (Ceramic Conditioner)
3. Abgeschlossene Wandbeschichtung



1.



2.



3.