

BELZONA DICHTET ISOLATOR AB

KUNDE

Kraftwerk, British Columbia, Kanada

ANWENDUNGSDATUM

August 2003

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Stromleitungsisolatoren

PROBLEM

Die Dichtung innerhalb der Isolatoren war erodiert und Ölleckagen waren die Folge.

PRODUKTE

Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)

SUBSTRAT

Porzellan und Aluminium

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN

Belzona Produkte wurden bereits für eine Reihe ähnlicher Abdichtanwendungen sehr erfolgreich eingesetzt.

FOTOS

1. Oberflächenvorbereitung
2. Abgeschlossene Oberflächenvorbereitung (Sandstahlen)
3. Abgeschlossene Anwendung



1.



2.



3.