

## PUMPENREPARATUR UND WIRKUNGSGRADSTEIGERUNG MIT BELZONA

### KUNDE

Trinkwasserversorger, Portugal

### ANWENDUNGSDATUM

Februar 2004

### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Großes, längsgeteiltes Pumpengehäuse

### PROBLEM

Die Pumpe war von schwerwiegender Korrosion betroffen.

### PRODUKTE

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1341 (Supermetalglide)

### SUBSTRAT

Messing und Gusseisen

### ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-10 durchgeführt.

### BELZONA FAKTEN


Der Kunde konnte eine Wirkungsgradsteigerung von 7 % erzielen.

### FOTOS


1. Schwerwiegende ungleichmäßige Korrosion
2. Anwendung von Belzona 1111 (Super Metal)
3. Abgeschlossene Reparatur



1.



2.



3.

Weitere Know-how in Aktion-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



Gemäß einem ISO 9000  
Qualitätsmanagementsystem  
hergestellt

UK • USA • Kanada • China  
[www.belzona.de](http://www.belzona.de)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve