

Know-How *in Aktion*

HEIZRAUM-BODEN MIT BELZONA VERSIEGELT

KUNDE

Krankenhaus, Großbritannien

ANWENDUNGSDATUM

Mai 2009

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Heizraum eines Krankenhauses

PROBLEM

Durch den undichten Boden gelang Wasser in den unter dem Heizraum liegenden Operationssaal.

PRODUKTE

Belzona 5231 (SG Laminate)

SUBSTRAT

Beton

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Der Fußboden wurde zuerst diamantgeschliffen und anschließend mit 2 Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) beschichtet.

BELZONA FAKTEN

Die gesamte Anwendung wurde an einem Wochenende durchgeführt. Durch die geruchlosen und lösemittelfreien Eigenschaften von Belzona 5231 (SG Laminate) wurde der Krankenhausbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt.

FOTOS

1. Schadhafter Boden
2. Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate)
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Abgeschlossene Anwendung



1.



2.



3.



4.

Weitere Know-how in Aktion-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000 Qualitätsmanagementsystem hergestellt

UK • USA • Kanada • Thailand • China
www.belzona.de