

EXTERNER KORROSIONSSCHUTZ FÜR TANKS MIT BELZONA

KUNDE

Kraftstoffvertrieb, Tamaulipas-Feld, Mexiko

ANWENDUNGSDATUM

August 2000

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Öllagertank

PROBLEM

An den Tankwänden kam es zu Schäden aufgrund externer Korrosion.

PRODUKTE

Belzona 6111 (Liquid Anode)

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

SUBSTRAT

Unlegierter Stahl

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN

Nach 10 Jahren im Betrieb wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass sich die Beschichtung noch immer in perfektem Zustand befand. Dank der Belzona-Anwendung konnte der Kunden ca. 39.500 USD an Wartungskosten einsparen.

FOTOS

1. Oberflächenvorbereitung
2. Anwendung von Belzona 6111 (Liquid Anode)
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Tankanwendung nach 10 Jahren




1.



2.



3.



4.