

### LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON BELZONA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE) UNTER BEWEIS

#### KUNDE

Chemiewerk, Großbritannien

#### ANWENDUNGSDATUM

1986 und 1988

#### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Dachbereiche von Büros und Werkstätten

#### PROBLEM

Schwerwiegender Wassereintritt an Fugen, Nähten, Verglasungselementen und Dachrinnen.

#### PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

#### SUBSTRAT

Asbest und Asphalt

#### ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1, RPA-3 und RPA-6 durchgeführt.

#### BELZONA FAKTEN

Belzona wurde anderen Reparaturmethoden vorgezogen, da zuvor am Reparaturbereich angewendete Wettbewerberprodukte versagt hatten. Das Belzona-System erfüllte die Anforderungen zur vollen Zufriedenheit des Kunden und befand sich bei einer Inspektion im Jahr 1997 immer noch in einem einwandfreien Zustand.

#### FOTOS

1. Arbeiten am Werkstattdach
2. Anwendung am horizontalen Dachbereich
3. Abgeschlossene Anwendung



1.



2.



3.