

BELZONA FÜR PROBLEMATISCHE DACHBEREICHE

KUNDE

Hersteller dekorativer Metallkunst in Santa Fe, USA

ANWENDUNGSDATUM

Dezember 2001

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Dach

PROBLEM

Hitze, UV-Strahlung und Verunreinigungen von der darunterliegenden Gießerei führten zu Wasserleckagen an Fugen, Nahtstellen, Bereichen mit stehendem Wasser und Aufkantungen.

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT

Metall und mehrlagige Dachabdichtung

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1, RPA-6 und RPA-8 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN

Das Belzona-System wurde zur Abdichtung sämtlicher Leckagen verwendet. Selbst nach mehreren Jahren traten keine weiteren Leckagen auf und das System befindet sich auch weiterhin in einem einwandfreien Zustand.

FOTOS

1. Ansicht des Dachs
2. Abdichtung der Aufkantung mit dem Belzona-System
3. Abdichtung vertikaler Nähte



1.



2.



3.

Weitere Know-how in Aktion-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000 Qualitätsmanagementsystem hergestellt

UK • USA • Kanada • Thailand • China
www.belzona.de