

BELZONA DICHTET DACH EINER PACKEREI AB

KUNDE

Zementhersteller, Miami, Florida, USA

ANWENDUNGSDATUM

April 2008

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Verschraubtes Metalldach

PROBLEM

Durch Nähte und Verbindungsstellen des Dachs trat Wasser ein.

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 3921 (GSC Conditioner)

Belzona 9311 (Flexible Membrane Reinforcing Sheet)

SUBSTRAT

Aluminium

ANWENDUNGSMETHODE


Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN

Der Kunde hatte zuvor erfolglos ein günstiges Silikondichtmittel eingesetzt, das die fortschreitende Beschädigung von Verpackungsanlagen und Bedienelementen nicht verhindern konnte.

FOTOS

1. Unbeschichtete Nähte
2. Grundierung mit Belzona 3921 (GSC Conditioner)
3. Beschichtung der Nähte mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) und Verstärkung mit Belzona 9311 (Flexible Membrane Reinforcing Sheet)
4. Abgeschlossene Anwendung




1.



2.



3.



4.

Weitere Know-how in Aktion-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>