

FARBlich ANGEpasste BELZONA-REPARATUR VON ABPLATZUNGEN AN FENSTERSTÜRZEN

KUNDE

Örtliche Schulplanungsbehörde, Großbritannien

ANWENDUNGSDATUM

September 2009

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Fensterstürze aus Beton

PROBLEM

Korrosion an den Bewehrungselementen führte zu Abplatzungen am Beton.

PRODUKTE

Belzona 4141 (Magma-Build)

SUBSTRAT

Beton

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Mithilfe von Eisenoxid-Pigmenten wurde Belzona 4141 (Magma-Build) farblich an den bestehenden Beton angepasst.

BELZONA FAKTEN

Die Reparaturen konnten ohne Einsatz eines Gerüsts oder verlorener Verschalung schnell und einfach durchgeführt werden. Durch die farbliche Anpassung der Reparatur wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild bewahrt.

FOTOS

1. Abgeplatzter Beton.
2. Einsatz eines Formbrechens, um der Anwendung eine saubere Kante zu verleihen.
3. Abschluss der Anwendung.
4. Abgeschlossene Anwendung mit genauer Farbabstimmung.



1.



2.



3.



4.

Weitere Know-how in Aktion-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000
Qualitätsmanagementsystem
hergestellt

UK • USA • Kanada • Thailand • China
www.belzona.de