

LANGZEIT-DACHREPARATUR MIT BELZONA**KUNDE**

Alte Villa in Privatbesitz, Italien

ANWENDUNGSDATUM

1985 und 2008

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Asbestdachziegel einer alten Villa

PROBLEM

Die stark abgenutzten Asbestdachziegel konnten das darunterliegende Substrat nicht mehr vor Witterungseinflüssen schützen.

PRODUKTE

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRAT

Asbest

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN


Nach 10 Jahren wurde die Anwendung inspiziert und befand sich weiterhin in einem ausgezeichneten Zustand. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Lösung entschied sich der Kunde nach 23 Jahren erneut für eine Sanierung mit Belzona 3111 (Flexible Membrane).

FOTOS

1. Schadhaftes Dach 1985
2. Anwendung nach 10 Jahren
3. Nahansicht nach 10 Jahren
4. Erneute Sanierung im Jahr 2008 mit Belzona 3111 (Flexible Membrane)



1.



2.



3.



4.

Weitere Know-how *in Aktion*-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000 Qualitätsmanagementsystem hergestellt

UK • USA • Kanada • China
www.belzona.de