

## PARKHAUS-REPARATUREN MIT BELZONA

### KUNDE

Lokale Behörde, Blackpool, England

### ANWENDUNGSDATUM

Oktober 2011

### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Decken und Wände eines städtischen Parkhauses.

### PROBLEM

Carbonatisierung des Stahlbetons hatte zu schwerwiegenden Abplatzungen an Wänden und Decken geführt, die dringend repariert werden mussten.

### PRODUKTE

Belzona 4141 (Magma-Build)

### SUBSTRAT

Stahlbeton

### ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-6 durchgeführt.

### BELZONA FAKTEN

Dank der raschen Aushärtung des Werkstoffs konnte das Parkhaus schnellstmöglich wiedereröffnet werden, denn die Reparaturen konnten nach 3 Tagen (die Dauer der Betonreparatur) direkt überstrichen werden. Aufgrund zuvor erfolgreich durchgeführter Reparaturarbeiten in einem anderen Parkhaus der Stadt entschied sich der Kunde auch in diesem Fall für Belzona.

### FOTOS

1. Schwerwiegende Abplatzungen an den Decken
2. Schwerwiegende Abplatzungen an den Decken
3. Nach Auftrag von Belzona 4141 (Magma-Build) auf die Überkopfflächen
4. Nach Auftrag von Belzona 4141 (Magma-Build) auf die Überkopfflächen

