

FÖRDERBANDREPARATUREN LEICHT GEMACHT

KUNDE

Vertriebszentrum für Zeitungen, Großbritannien

ANWENDUNGSDATUM

Dezember 2010

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Förderband, mit dem Zeitungen und Magazine in die Lastwagen geladen werden. Das Band befördert täglich mehrere Millionen Zeitungen und wird meist auch nachts betrieben.

PROBLEM

Von Zeit zu Zeit wird das Förderband durch Zeitungen und Magazine beschädigt, die zwischen den Seitenwänden und Rollen steckenbleiben.

PRODUKTE

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRAT

Gummi

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-1 durchgeführt. Das Förderband wurde nach Schichtende angehalten und war noch vor der nächsten geplanten Wiederinbetriebnahme wieder einsatzbereit.

BELZONA FAKTEN

Das Förderband ist das einzige im Vertriebszentrum und ist die ganze Nacht hindurch im Einsatz. Daher musste eine schnelle Durchführung der Reparatur sichergestellt werden, um ein Aufstauen von Zeitungen und Magazinen zu verhindern. Die Kosten für ein neues Förderband hätten 2.500 GBP betragen. Alternativ wäre eine Reparatur durch Vulkanisieren infrage gekommen, die jedoch ca. 350 GBP gekostet hätte und erst drei Tage später durchgeführt werden können.

FOTOS

1. Aufrauen der beschädigten Oberfläche.
2. Auftrag der Grundierung.
3. Anwendung von Belzona 2311 (SR Elastomer) innerhalb des abgeklebten Bereichs.
4. Abgeschlossene Anwendung.



1.



2.



3.



4.