

## SANIERUNG VON VORKLÄRBECKEN-RÄUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

### KUNDE

Rieselfeld, Schweiz

### ANWENDUNGSDATUM

2003

### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Räumerlaufbahn entlang eines Vorklärbeckens.

### PROBLEM

Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Räumerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2-10 mm festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeinträchtigte.

### PRODUKTE

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 4911 (Magma TX Conditioner)

### SUBSTRAT

Beton

### ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

### BELZONA FAKTEN

Der Kunde hatte die Belzona-Lösung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshändler einen Rundum-Service einschließlich technischer Unterstützung und Anwendungsdurchführung bieten konnte.

### FOTOS

- Ansicht auf die Räumerlaufbahn.
- Grundierung der Oberfläche mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner).
- Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz).
- Abgeschlossene Anwendung.

