BELZONA SCHÜTZT AUFFANGBEREICH FÜR ÄTZMITTEL

KUNDE
Kraftwerk, Alabama, USA

ANWENDUNGSDATUM
Dezember 2007

BEARBEITUNGSGEGENSTAND
Auffangbereich für Ätzmittel in Wasseraufbereitungsanlage

PROBLEM
Die Beschichtung des Ätzmittelauffangbereichs hatte versagt und der Kunde benötigte eine neue, undurchlässige Beschichtung.

PRODUKTE
Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRAT
Beton

ANWENDUNGSMETHODE
Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-15 durchgeführt. Die alte Beschichtung wurde mit Hilfe eines Hochdruckreinigers entfernt. Im Anschluss wurde Belzona 5811 (Immersion Grade) sowohl auf dem Auffangbereich als auch den Tankstützen aufgetragen.

BELZONA FAKTEN
Belzona-Produkte kommen seit Jahren in vielen Kraftwerken in Alabama zum Einsatz. Der Kunde hatte aufgrund der Langlebigkeit vorheriger Anwendungen vollstes Vertrauen in das Belzona-Produkt.

FOTOS
1. Auffangbereich vor Entfernung der alten Beschichtung
2. Auffangbereich nach Entfernung der alten Beschichtung
3. Abgeschlossene Anwendung
4. Abgeschlossene Anwendung

1.

2.

3.

4.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000 Qualitätsmanagementsystem hergestellt

Copyright © Belzona International Limited 2012