

## BELZONA BESCHICHTET SCHORNSTEIN OHNE DIESEN STILLLEGEN ZU MÜSSEN

### KUNDE

North American Galvanizing

### ANWENDUNGSDATUM

Juli 2007

### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Abluftkamin für heiße Gase mit Innentemperaturen zwischen 150 °C und 280 °C.

### PROBLEM

Es wurde externer Korrosionsschutz benötigt, wobei der Schornstein nicht außer Betrieb genommen werden konnte.

### PRODUKTE

Belzona 5851 (HA-Barrier)

### SUBSTRAT

Stahl

### ANWENDUNGSMETHODE


Auftrag per Hand mit einem 10 cm langen Borstenpinsel.

### BELZONA FAKTEN

Die Beschichtung war kostengünstiger als jede andere Alternative, die der Kunde in Betracht gezogen hatte. Durch die Anwendung der Beschichtung im Betrieb wurde Zeit und Geld eingespart. Da der Auftrag von Belzona 5851 (HA-Barrier) ohne Oberflächenvorbereitung erfolgte, wurden weitere Kosten vermieden und Zeit eingespart.

### FOTOS


1. Ursprünglicher Zustand des Schornsteins
2. Testauftrag im oberen Abschnitt, verbrannter Abschnitt im unteren Teil
3. Abgeschlossene Anwendung - 4 Monate später



1.



2.



3.