

## MIT BELZONA GESCHÜTZTE MEDIA-FILTER

### KUNDE

Kläranlage, Ägypten

### ANWENDUNGSDATUM

März 2006

### BEARBEITUNGSGEGENSTAND

42 Wasser-Media-Filter

### PROBLEM

Innerhalb der Filter traten Korrosionsschäden auf. Um ein weiteres Ausdünnen der Wände zu vermeiden, wurde eine Schutzbeschichtung aufgetragen.

### PRODUKTE

Belzona 5811 (Immersion Grade)

### SUBSTRAT

Unlegierter Stahl

### ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

### BELZONA FAKTEN

Belzona bot für die Filter einen ausgezeichneten Langzeitschutz. Diese Anwendung stellt eine typische Belzona-Anwendung zum Schutz bei Eintauchbedingungen dar.

### FOTOS

1. Ansicht auf die Media-Filter
2. Vor der Oberflächenvorbereitung
3. Das Innere des Filters nach Beschichtung
4. Auch die Abdeckplatten wurden geschützt

