

BELZONA MACHT PORÖSES MAUERWERK WETTERFEST

KUNDE

Privathaus, Manchester, England

ANWENDUNGSDATUM

August 2007

BEARBEITUNGSGEGENSTAND

Natursteinhaus

PROBLEM

Das Haus wurde kürzlich renoviert und außen sandgestrahlt. Dieser Vorgang entfernte die Abdichtungseigenschaften des Mauerwerks, was ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Haus zur Folge hatte.

PRODUKTE

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

SUBSTRAT

Sandstein

ANWENDUNGSMETHODE

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-8 durchgeführt.

BELZONA FAKTEN

Der Kunde wollte einen natürlichen Anblick haben und keinerlei Glanz nachdem das Gebäude beschichtet ist. Zusätzlich sollte das Material der Wahl auch mikroporös sein.

FOTOS

1. Ansicht der Immobilie
2. Abgeklebte Fenster und fertig zum Beschichten
3. Belzona 5122 mit Spritzeinheit
4. Während der Anwendung



1.



2.



3.



4.

Weitere Know-how *in Aktion*-Fallbeispiele finden Sie unter <http://khia.belzona.com/de>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000
Qualitätsmanagementsystem
hergestellt.

UK • USA • Kanada • Thailand
www.belzona.de


BELZONA®
Repair • Protect • Improve