

BELZONA REPARA CONEXIÓN DE BRIDA CON FUGAS EN TRANSFORMADOR

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía Distribuidora de Electricidad, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

2006

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Transformador contaminado con aceite

PROBLEMA

Fuga de aceite a través de conexiones de brida en la tubería

PRODUCTOS

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema VPF-11a.

HECHOS BELZONA

Las reparaciones se llevaron a cabo in-situ sin necesidad de desconectar el transformador. Se aplicó Belzona 1161 sin tener que vaciar el aceite del transformador. La reparación fue un éxito total.

FOTOGRAFÍAS

1. Aceite fugando de la brida
2. Belzona 1161 en plena aplicación
3. Inspección de la aplicación de Belzona 1161



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar