

BELZONA SELLA FILTRACION EN BRIDA DE TRANSFORMADOR

CLIENTE / UBICACIÓN

National Grid, Inglaterra

FECHA DE APLICACIÓN

Mayo 2008

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Transformador

PROBLEMA

Filtración de aceite en las juntas de brida apernadas.

PRODUCTOS

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How VPF-11a. Un MBX Bristle Blaster fue usado para preparar la superficie. Luego fue aplicado Belzona 1161 incorporando Belzona 9341 Reinforcement Tape para sellar sobre la junta de brida.

HECHOS BELZONA

La aplicación fue sencilla y efectiva, y fue llevada a cabo sin requerir trabajo en caliente.

FOTOGRAFÍAS

- Área con filtración
- MBX Bristle Blaster siendo usado para preparar la superficie
- Belzona 1161 incorporando Reinforcement Tape aplicado a la superficie
- Aplicación terminada



Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar