

## SELLADO DE ESTANQUES LUBRICACION DE CHANCADORES MP1000

### CLIENTE / UBICACIÓN

Minera El Abra, Calama, Antofagasta, Chile.

### FECHA DE APLICACIÓN

16 y 17 de junio 2010

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Sector de soldaduras en uniones y toda la superficie inferior del estanque.

### PROBLEMA

Filtración de aceite en sector de soldaduras y uniones. Se detectan las filtraciones con aplicación de tintas penetrantes.

### PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 5811 (Immersion Grade)

### SUBSTRATO

Plancha de acero al carbono.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Limpieza por medios mecánicos con esmeril angular de 4 1/2 . Para dejar una superficie rugosa."

### HECHOS BELZONA

Solución rápida y efectiva, realizada en sitio.

### FOTOGRAFÍAS

1. Condiciones originales del tanque, se observa la tinta penetrante
2. Superficie preparada
3. Otro ángulo de la superficie preparada
4. Aplicación concluida




1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000  
ISO 14001:2004  
Q 09335  
EMS 509612

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar