

## BELZONA PROVEE SELLO DE FUGA EFECTIVO EN TRANSFORMADOR

### CLIENTE / UBICACIÓN

Parque eólico, Inglaterra

### FECHA DE APLICACIÓN

2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Aletas de refrigeración en transformador

### PROBLEMA

Fuga de aceite ocasionada por el ganado al rascarse contra el filo de las aletas de refrigeración.

### PRODUCTOS

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

### SUBSTRATO

Acero

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How TCC-1. Placas dobles pre-formadas se pegaron sobre las áreas dañadas para sellar efectivamente la filtración y ofrecer protección adicional al ganado.

### HECHOS BELZONA

El cliente trató la reparación usando diferentes soluciones tradicionales, pero los resultados fueron inefectivos. Belzona provee una solución simple e in-situ.

### FOTOGRAFÍAS

1. Reparación previa
2. Preparación de superficie
3. Pegando las placas dobles con Belzona 1161
4. Aplicación concluida



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

