

BELZONA CONSERVA ROTORES Y MANTIENE LA PRODUCCIÓN

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de cartón, Jordania

FECHA DE APLICACIÓN

Enero 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Rotor de bomba neumática de aro de agua.

PROBLEMA

Severamente erosionado, sin reemplazo disponible. Un nuevo rotor costaría 11,000 dólares americanos.

PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Súper Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Hierro fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo utilizando una combinación de Belzona Know-How System Leaflets FBC-2 & FBC-15.

HECHOS BELZONA

El sistema Belzona le ahorró a la planta los 11,000 USD, y el costo fue de sólo 1,500 USD. Mantuvo la producción en curso y abrió nuevas puertas para las soluciones de Belzona.

FOTOGRAFÍAS

1. Cuerpo del rotor severamente erosionado
2. Reconstrucción y refuerzo con Belzona® 1111
3. Recubrimiento superior con Belzona® 1321
4. Listo para estar en funcionamiento



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar