

SELLADO DE LIQUEO Y REFORZAMIENTO DE TUBERÍAS

CLIENTE / UBICACIÓN

INTERAGUA / Guayaquil - Ecuador

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Presencia de liqueos en tuberías del sistema de distribución de agua potable.

PROBLEMA

- Corrosión galvánica en los cordones de soldadura de las tuberías
- Presencia de liqueos
- Futuras fugas con alta presión
- Deterioramiento acelerado de las tuberías

PRODUCTOS

Belzona 1161 (UW-Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Belzona 9111NF (Cleaner Degreaser)

SUBSTRATO

Acero al carbón

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas VPF-8 y VPF-10.

HECHOS BELZONA

- Reparación a largo plazo
- Previene futuros problemas
- Ahorro de tiempo y dinero en el mantenimiento de líneas

FOTOGRAFÍAS

1. Estado inicial de las tuberías.
2. Reforzamiento y sellado de liqueos en tuberías Belzona 1161
3. Protección con Belzona 1321
4. Finalización el trabajo



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar