

PROTECCIÓN PARA REDUCTORES, ACOPLES Y CODOS

CLIENTE / UBICACIÓN

Generadora eléctrica / Guayaquil - Ecuador

FECHA DE APLICACIÓN

Agosto 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Reforzamiento de micraje en reductores, acoplos y codos en el sistema de intercambiadores de calor. Las unidades fueron protegidas con Belzona en Junio del 2007.

PROBLEMA

Corrosión localizada puntualmente en reductores, acoplos y codos en el sistema de intercambiadores de calor.

PRODUCTOS

Belzona® 1311 (Ceramic S-Metal)

Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser)

SUBSTRATO

Acero al carbón.

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema HEX-3.

HECHOS BELZONA

- Después de 3 año de la aplicación de Belzona el recubrimiento se había perdido en un 2%
- Ahorro de dinero para el cliente
- Disminución de tiempo en paradas y mantenimiento

FOTOGRAFÍAS

- Estado de reductores, acoplos y codos después de tres años de trabajo
- Preparación de superficie
- Belzona® 1321 (250 μ)
- Trabajo terminado



Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar