

## REPARACIÓN DE BRIDA

### CLIENTE / UBICACIÓN

MONCERLEC / Guayaquil - Ecuador

### FECHA DE APLICACIÓN

Agosto 2010

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Fuga activa de aceite en la brida

### PROBLEMA

Presencia de fuga activa de aceite en la brida, se procedió a realizar soldadura en caliente, la misma que se cristalizó y no pudo sellar la fuga.

### PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 9111 (Cleaner Degrease)

### SUBSTRATO

Aluminio

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How de el Sistema VPF-11a.

### HECHOS BELZONA

- La reparación se realizo en 30 minutos
- Solución garantizada
- No fue necesario remplazar la pieza, ahorrando dinero al cliente

### FOTOGRAFÍAS

1. Fisura en la base del bushing
2. Preparación de superficie
3. Aplicación de Belzona® 1111
4. Trabajo finalizado.



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar