

## BELZONA SELLA FUGA VIVA DE ACEITE EN TUBERIA DE TRANSFORMADOR

### CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía de Distribución de Electricidad, Inglaterra

### FECHA DE APLICACIÓN

2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tubería de transformador llena de aceite.

### PROBLEMA

Fuga activa de aceite.

### PRODUCTOS

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

Belzona 1291 ((ES-Metal))

### SUBSTRATO

Acero

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How VPF-11a. La fuga fue detenida con Belzona 1291, luego Belzona 1161 fue aplicado para encapsular el área.

### HECHOS BELZONA

La costosa operación de drenar el aceite para efectuar la reparación (£ 8,000) no fue necesaria. La reparación Belzona fue llevada a cabo en menos de 2 horas.

### FOTOGRAFÍAS

- Área con fuga
- Fuga detenida con Belzona 1291
- Aplicación completada con Belzona 1161



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar