

BELZONA ES NOTICIA EN EL PERIÓDICO

CLIENTE / UBICACIÓN

Periódico regional, Leeds, UK

FECHA DE APLICACIÓN

Mayo, 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

La cinta transportadora estaba rechazando los periódicos

PROBLEMA

Un gran agujero rasgado en la cinta transportadora causado por una herramienta de metal que cayó en la cinta.

PRODUCTOS

Belzona® 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema del folletos Belzona Know-How SHM-1.

HECHOS BELZONA

Debido a la naturaleza del negocio del cliente y por la necesidad particular de que esa cinta estuviera en operación por casi 24 horas, los siete días de la semana; era imposible reemplazar la cinta, lo cual hubiera costado alrededor de \$4,700. Utilizar el sistema de Belzona®, les costó unos \$62 en materiales y en dos horas tenían la cinta corriendo, lista para la próxima publicación.

FOTOGRAFÍAS

1. Cinta dañada
2. Preparación en progreso
3. Aplicación terminada y un cliente satisfecho con la buena noticia



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar