

BELZONA RECUBRE UNA CHIMENEA MIENTRAS ESTÁ EN SERVICIO

CLIENTE / UBICACIÓN

North American Galvanizing, USA

FECHA DE APLICACIÓN

Julio, 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Ventilador de chimenea de gases calientes operando a una temperatura interna de 300 & 550 °F (150 & 280 °C)

PROBLEMA

Era necesaria la protección externa contra la corrosión, pero la chimenea tenía que mantenerse en servicio.

PRODUCTOS

Belzona® 5851 (HA-Barrier)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicado a mano con brocha con cerdas de 4"

HECHOS BELZONA

Recubrir era más económico que todas las otras alternativas consideradas por el cliente. Esto además permitía que la chimenea continuara en servicio mientras la aplicación se llevaba a cabo ahorrando tiempo y dinero. Belzona® 5851 tampoco requería que la superficie tuviera que ser preparada para la aplicación, ahorrando aún más.

FOTOGRAFÍAS

1. Chimenea original
2. Tira de prueba - tope, fondo y porción quemada
3. Aplicación final - 4 meses después



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar