

## BELZONA REPARA CORREA TRANSPORTADORA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Industria de Energía, Bulgaria.

### FECHA DE APLICACIÓN

Agosto, 2002

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Correa transportadora de 5 km empleada para trasladar carbón a la planta de energía.

### PROBLEMA

Daño mecánico en el protector (escrepa o raspador) que estaba exponiendo el refuerzo metálico.

### PRODUCTOS

Belzona® 2311 (SR Elastomer)

Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner)

### SUBSTRATO

Goma

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue ejecutada de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-1.

### HECHOS BELZONA

El cliente requirió la reparación con un mínimo de tiempo de parada. Belzona fue elegido por su efectividad, simplicidad y rapidez sin el uso de equipos especiales, como lo requiere el método alternativo de vulcanización en caliente.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista de la correa transportadora
2. Acondicionamiento con Belzona 2911
3. Se usó el Belzona 2311 para reconstruir el daño



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar