

BELZONA REPARA DE EMERGENCIA UNA CORREA TRANSPORTADORA

CLIENTE / UBICACIÓN

Industria de Energía, Bulgaria.

FECHA DE APLICACIÓN

Octubre, 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Una junta en una cinta transportadora, previamente reparada por vulcanizado empleando un producto de la marca Rema Tip Top, falló

PROBLEMA

Las juntas se cayeron debido a la humedad.

PRODUCTOS

Belzona® 2311 (SR Elastomer)

Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue ejecutada de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-6.

HECHOS BELZONA


La reparación Belzona minimiza el tiempo de parada y no requiere de vulcanizado ni el uso de herramientas especiales. Esta aplicación duró más de tres años, y Belzona es utilizado regularmente para la reparación de las correas en esta instalación

FOTOGRAFÍAS

1. Junta original
2. Área delimitada y acondicionada
3. Aplicación finalizada



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar