

PROTECCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN BOMBA SUMERGIBLE

CLIENTE / UBICACIÓN

UNILEVER / Guayaquil - Ecuador

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Requerimiento de protección interna y externa contra la corrosión, abrasión y erosión.

PROBLEMA

Deterioro acelerado del equipo de bombeo.

PRODUCTOS

Belzona® 6111 (Liquid Anode)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser)

SUBSTRATO

Hierro al carbón

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas CEP-3, CEP-4.

HECHOS BELZONA

Ahorro de tiempo y dinero en mantenimiento. Se logró prolongar la vida útil del equipo de bombeo

FOTOGRAFÍAS

1. Vista del equipo ya granallado
2. Limpieza con Belzona® 9111NF
3. Belzona® 6111 para proteger la carcasa exteriormente
4. Aplicación de Belzona® 1321



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar