

BELZONA ESPECIFICADO POR FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL

CLIENTE / UBICACIÓN

Fabricante de bombas, Menfis, Tennessee, Estados Unidos

FECHA DE APLICACIÓN

2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Una planta de tratamiento de agua especificó Belzona para sus bombas nuevas antes de despacharlas.

PROBLEMA

La planta conocía por experiencias previas la posibilidad de mejorar la eficiencia utilizando Belzona y quería revestir las bombas nuevas antes de despacharlas.

PRODUCTOS

Belzona® 1341 (Supermetalglide)

SUBSTRATO

Acero fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-10.

HECHOS BELZONA

Las bombas antiguas revestidas con Belzona® 1341 mostraron un aumento en su eficiencia. Por ello, se decidió revestir las nuevas bombas con este producto en el establecimiento del fabricante de equipo original.

FOTOGRAFÍAS

1. Bombas nuevas antes de ser revestidas
2. Aplicación de Belzona® 1341 en los recipientes de las bombas verticales
3. Bombas completadas tras inspección



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar