

PROTECCIÓN BELZONA DE SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BOMBA ELEVADORA

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía petrolera, Arabia Saudí

FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Bomba elevadora de agua salada

PROBLEMA

Esta bomba elevadora usada en la refinería sufría erosión y corrosión generalizada

PRODUCTOS

Belzona® 1341N (Supermetalglide)

Belzona® 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Aluminio de bronce

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo en acuerdo con el folleto de sistema Belzona Know-How CEP-3 y CEP-5.

HECHOS BELZONA

Revestimientos anteriores fallaron antes de lo previsto, habiendo sido revestida tan solo un año atrás. El cliente confiaba en que Belzona le proporcionaría la durabilidad requerida.

FOTOGRAFÍAS

1. Reconstruyendo la cabeza de la bomba
2. Carretes tras el granallado
3. Revestimiento externo de los carretes Aplicación concluida



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar