

RECUPERACIÓN Y REVESTIMIENTO BOMBA NASH 904-R2

CLIENTE / UBICACIÓN

Maestranza Fajardo/Coquimbo/Chile

FECHA DE APLICACIÓN

17/12 /2009

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Requerimiento de recuperación y revestimiento de cuerpo de bomba Nash con productos Belzona

PROBLEMA

Daños internos en la bomba, por corrosión y abrasión

PRODUCTOS

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Acero.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se Arenó a metal blanco, se recuperó el cuerpo de la bomba con Belzona® 1311 y se revistió con Belzona® 1321

HECHOS BELZONA

la Maestranza solicitó la reparación de bomba Nash con Belzona® porque confian en nuestros productos, pues le han dado excelentes resultados, han tenido ahorros de tiempo y dinero en mantenimiento, Además se logró prolongar la vida útil de la bomba.

FOTOGRAFÍAS

1. Daños en cuerpo de bomba Nash 904 R2
2. Recuperación de cuerpo con Belzona® 1311
3. Revestimiento cuerpo con Belzona® 1321
4. Cuerpo recuperado y revestido con Belzona® 1311 y Belzona® 1321



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar