

## BELZONA MANTIENE LA SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO PARA LOS VIAJEROS

### CLIENTE / UBICACIÓN

Aeropuerto, Alabama, Estados Unidos.

### FECHA DE APLICACIÓN

2000

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Juntas de expansión en el terminal de pasajeros.

### PROBLEMA

El sellante viejo comenzó a salirse de las juntas. Las placas de acero sobre las juntas, no resolvieron el problema de seguridad, ya que el desnivel en el piso no era resuelto de manera permanente.

### PRODUCTOS

Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner)

### SUBSTRATO

Concreto

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-6.

### HECHOS BELZONA

Las juntas aún en servicio luego de 8 años. La excelente adhesión del producto Belzona® 2221 elimina la posibilidad de futuros daños en el sellante, eliminando el riesgo de accidente de los peatones.

### FOTOGRAFÍAS

1. El terminal de pasajeros Una de las áreas de aplicación Problema de la junta frente a la escalera mecánica Aplicación del Belzona® 2221 finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar