

BELZONA REPARA LOS ESCALONES Y PASAMANOS EN UN CENTRO DE CONFERENCIAS INTERNACIONAL

CLIENTE / UBICACIÓN

Centro Internacional de Conferencias, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Junio, 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Escaleras de la entrada principal del centro de conferencias

PROBLEMA

Los bordes de los escalones se tornaban resbalosos cuando se mojaban y representaban un peligro. Los escalones se habían deteriorado considerablemente debido al uso diario de los peatones, así como también por el abuso de los patinadores que lo usaban para practicar. El Centro Internacional de Conferencias necesitaba una renovación que reflejara el estatus del lugar.

PRODUCTOS

Belzona® 4131 (Magma-Screed)

Belzona® 4411 (Granogrip)

Belzona® 9221 (Surefoot Aggregate)

SUBSTRATO

Baldosas de cerámica

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-1 y FPA-8.

HECHOS BELZONA


El cliente quedó complacido con la estética de la aplicación, que combinaba con el logo de la organización, además el trabajo satisfizo las exigencias de seguridad. Luego de 6 años de arduo servicio, Belzona sigue ofreciendo un excelente desempeño y la superficie rugosa evita el daño causado por los patinadores.

FOTOGRAFÍAS

- Condición original de los escalones de la entrada
- Áreas demarcadas en los escalones antes de aplicar el sistema anti resbalante
- La aplicación finalizada
- La aplicación después de 6 años de servicio




1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar