

ESCALONES EN PERFECTAS CONDICIONES DESPUÉS DE 5 AÑOS DE REPARADOS

CLIENTE / UBICACIÓN

Concejo de la ciudad. Noreste de Inglaterra

FECHA DE APLICACIÓN

Mayo, 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Las escaleras del malecón necesitaban reparación

PROBLEMA

Las escaleras del malecón están ubicadas frente a la playa, debido a esto y al paso del tiempo se deterioraron. Los bordes de los escalones estaban muy dañados, lo cual representaba un peligro para los transeúntes.

PRODUCTOS

Belzona® 4131 (Magma Screed)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-1.

HECHOS BELZONA

Anteriormente, el cliente había llevado a cabo reparaciones localizadas con materiales alternativos de reparación de concreto. Sin embargo, el resultado fue ineficiente, ya que los productos usados tenían poca adhesión y el ambiente costero era agresivo. Despues de 5 años de aplicado el producto Belzona, se constató que no había daños, y que los bordes de los escalones permanecían intactos.

FOTOGRAFÍAS

1. Escaleras antes de la reparación en mayo de 2005
2. Escaleras justo después de la reparación
3. Escaleras luego de cinco años de reparadas. Mayo de 2010
4. Vista de las escaleras después de cinco años de servicio.




1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar