

BELZONA® 3111 FLEXIBLE MEMBRANE, UNA CLARA APLICACIÓN AL SELLAR TRAGALUCES

CLIENTE / UBICACIÓN

Universidad, BC, Canadá

FECHA DE APLICACIÓN

Agosto, 2002

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Marcos de aluminio en tragaluces

PROBLEMA

Los tragaluces estaban situados en un área de reunión y presentaban un problema constante de mantenimiento. La filtración además estaba creando un problema de seguridad, entre otros

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Aluminio, acrílico, materiales de sellado bituminosos

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How RPA-3

HECHOS BELZONA


Después de culminada la aplicación en agosto de 2003, el problema de filtración fue eliminado.

FOTOGRAFÍAS

1. La vista muestra los tragaluces, su diseño en el techo y detalles en la canaleta
2. Toma cerrada de una de las áreas con problemas
3. Aplicación ya terminada



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar