

BELZONA PROTEGE ÁREA DE CONTENCIÓN DE QUÍMICOS

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta procesadora de alimentos, Francia

FECHA DE APLICACIÓN

Junio, 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Área de contención de químicos

PROBLEMA

Serio deterioro del concreto debido a fugas y contaminación durante las operaciones de mantenimiento. La integridad de la estructura ya estaba comprometida.

PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

Belzona® 4311 (Magma CR1)

SUBSTRATO

Concreto y acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How TCC-15. Atención especial fue dada al laminado y a la protección en la base que soporta la estructura de acero.

HECHOS BELZONA

El área fue mejorada para reunir el estándar requerido de acuerdo con las regulaciones. Con el recubrimiento Belzona se le dio una protección adicional para soportes. Durante la última inspección en el 2009, el área de contención estaba en perfecta condición.

FOTOGRAFÍAS

1. Reparaciones previamente hechas
2. Soportes del tanque
3. Despues del laminado
4. Aplicación terminada con Belzona® 4311



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar