

BELZONA EXPANDE LA VIDA ÚTIL DE UNA JUNTA DE EXPANSIÓN DE UN CONDENSADOR

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de energía, Egipto

FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre, 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

La goma de la junta de expansión del condensador principal de la planta se había deteriorado.

PROBLEMA

Ambos lados, superior e inferior de la goma de la junta flexible, se habían deteriorado.

PRODUCTOS

Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con una versión modificada del sistema de folletos Belzona Know-How SHM-9.

HECHOS BELZONA

Con Belzona® 2221 fue posible reparar la goma de manera rápida y exitosa, extendiendo su vida útil sin interrumpir las operaciones en la planta.

FOTOGRAFÍAS

1. La goma de la junta deteriorada
2. Preparación de la superficie de la junta
3. Superficie acondicionada
4. Belzona® 2221, ya aplicado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar