

REPARACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA EN BOMBA CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Suministrador de agua potable, Portugal

FECHA DE APLICACIÓN

Febrero 2004

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Carcasa de gran tamaño de bomba de carcasa partida horizontal

PROBLEMA

La bomba presentaba una corrosión significativa.

PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 1341 (Supermetalglide)

SUBSTRATO

Latón y hierro fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-10.

HECHOS BELZONA

El cliente reportó un 7% de mejora en la eficiencia de la bomba.

FOTOGRAFÍAS

1. Severa corrosión localizada
2. Aplicación de Belzona® 1111
3. Reparación finalizada



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar