Know-How *in Action*

Vol.ES-III No.108

BELZONA REPARA EL TEJADO DE UNA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD

CLIENTE / UBICACIÓN
Biblioteca de la universidad, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN
Verano de 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN
La tela asfáltica y las canaletas estaban en pésimas condiciones. En varias áreas se filtraba agua directamente a la biblioteca utilizada por los estudiantes, y donde se guardaban numerosos libros de gran valor histórico.

PROBLEMA
Para llevar a cabo esta reparación se debían cumplir unos estrictos requisitos. La aplicación tuvo que llevarse a cabo con la biblioteca en uso.

PRODUCTOS
Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO
Tela asfáltica

MÉTODO DE APLICACIÓN
La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

HECHOS BELZONA
La universidad había tenido problemas anteriormente, dadas las quejas de los estudiantes por el olor y las náuseas causadas por los productos a base de disolvente utilizados para reparar otros tejados de la universidad. Se aplicó el sistema Belzona® 3111 completamente reforzado, sin interrumpir el uso habitual de la biblioteca.

FOTOGRAFÍAS
1. Canaleta dañada previo a la aplicación
2. Canaleta revestida con Belzona® 3111
3. Área con filtración de agua
4. Tejado revestido con Belzona® 3111

1.

2.

3.

4.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2012