

UNA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Autoridad Inmobiliaria, St. Helens, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Mayo 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Dinteles de concreto

PROBLEMA

Los dinteles de concreto se habían resquebrajado, mostrando las barras de refuerzo situadas por debajo. La Asociación Inmobiliaria estaba instalando nuevas ventanas y requería de reparaciones rápidas y efectivas.

PRODUCTOS

Belzona® 4141 (Magma Build)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevaba a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4

HECHOS BELZONA

Se eligió la solución Belzona dado que era la mejor opción para efectuar las reparaciones de manera rápida y sencilla pudiéndose hacer todas de una vez, sin necesidad de dejar encofrados colocados. La habilidad de Belzona para proteger y resistir resquebrajamientos fue también un aspecto muy valorado por el cliente. La alternativa era el uso de morteros tradicionales de concreto/arena carentes de buen rendimiento, que hubieran tenido un acabado pobre y hubieran requerido de un mayor tiempo para ser colocados. Este proyecto constaba de 20 dinteles de cerca de 2 metros cada uno, que fueron reparados en menos de 3 días.

FOTOGRAFÍAS

1. Dinteles dañados
2. Área siendo limpia y preparada
3. Aplicación de Belzona® 4141
4. Dintel finalizado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar