

BELZONA, LA SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS DE LOS TEJADOS

CLIENTE / UBICACIÓN

Fábrica de elementos decorativos metálicos, Santa Fé, Nuevo México, Estados Unidos

FECHA DE APLICACIÓN

Diciembre 2001

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tejado

PROBLEMA

El calor, los rayos UV y la polución de la fundición situada debajo, originaron filtraciones de agua en las juntas, bordes y tapajuntas.

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Metálico y materiales compuestos

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

HECHOS BELZONA

Se utilizó el sistema Belzona para sellar todas las fugas. Tras varios años, no se han detectado filtraciones y el sistema sigue en perfectas condiciones.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista del tejado
2. Laminas angulares siendo selladas con el sistema
3. Sellado de juntas verticales



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar