

BELZONA REPARA PARTELUZ DE PIEDRA ARENISCA

CLIENTE / UBICACIÓN

Vivienda particular, Escocia, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El propietario de la casa tenía problemas por grietas en los parteluces de arenisca de las ventanas.

PROBLEMA

Las grietas estaban empeorando debido al frío durante los meses de invierno y a intentos previos de reparar el parteluz con concreto en las líneas de unión.

PRODUCTOS

Belzona® 4141 (Magma Build)

SUBSTRATO

Piedra arenisca roja

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Se abrieron y se llenaron las grietas con Belzona® 4141, antes de recubrir el área con una fina capa del mismo producto tintado, para no alterar la apariencia estética.

HECHOS BELZONA

Si los parteluces no hubieran sido reparados, se habrían vuelto inestables. Los métodos tradicionales habían fallado y no había unidades de reemplazo disponibles.

FOTOGRAFÍAS

1. El problema. Nótese el surco en la piedra arenisca
2. Aplicación de una fina capa de Belzona® 4141
3. Aplicación finalizada
4. Inspección realizada en diciembre de 2007



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar