

REPARACIÓN BELZONA EN BOMBA DE DOS ETAPAS

CLIENTE / UBICACIÓN

Industria energética, Bulgaria

FECHA DE APLICACIÓN

Febrero 2002

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Bomba centrífuga de dos etapas (Modelo 3B200x2)

PROBLEMA

Erosión, desgaste y corrosión de los elementos sellantes y de la carcasa de la bomba.

PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Fundición

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-1 y CEP-2.

HECHOS BELZONA

La bomba fue revestida sin necesidad de mecanizado y ahorró tiempo y dinero frente a reparaciones convencionales o reemplazo.

FOTOGRAFÍAS

1. Superficie de la bomba antes de la preparación
2. Belzona® 1321 aplicado sobre la superficie granallada
3. Reconstrucción de los asientos de los anillos de sellado y los asientos de los rodamientos por moldeo



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar